

Byggherre ARH Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		
Dato/tid: 08 apr. 2025 09:30	Lokasjon:	
Ansvarlig Thea Ekren Koren		Klassifiseringskode
Beskrivelse Møteserie, pulje 3.2 medvirkning i funksjonsprosjektet		Neste møte i serien
Minutes of Meeting ID: 286266		
01 ☐	Velkommen - deltakere og agenda Gruppeleder og fagkoordinator ønsket velkommen Referent gjennomførte opprop av deltakere, se vedlegg med oversikt hvem som deltok i møtet. Gjennomgang av agenda og hensikten med møtet Tidsplan for møtet ble presentert.	
02 ☐	Status funksjonsområdet ved Arkitekt Kort presentasjon av endringer som er gjort siden forrige møte.	
03 ☐	Tilbakemeldinger fra gruppen RFP, utstyr og romskisser Gruppen har kvalitetssikret RFP og utstyrslistene og gjennomgått romskissene for unike og avledede rom. Tilbakemeldingene fra gruppen blir gitt muntlig og skriftlig dokumentasjon oversendes rett etter møtet, se vedlegg i sak 1.	
04 ☐	Tilbakemeldinger fra gruppen om velferdsfunksjoner Gruppen hadde ikke noen nye innspill til tema velferdsarealer. Det var diskusjon og gode forslag knyttet til hvordan kantinen for ansatte med både inne og "ute- glassgate" areal bør gjøres tilgangsstyrt for ansatte som del av velferdsfunksjon.	
05 ☐	Oppsummering aksjonspunkter Aksjonspunktene svares ut fortløpende og senest 23.04.2025. Blide barnevognspyler fra HUS, barnesykehus i Helsinki.jpg  09 apr 2025 Thea Ekren Koren Aksjoner fra møtet om Glassgaten Beslutning/aksjon: 3 aksjonspunkter i arbeidsloggen sak 05 i vedlagt lenke	

09 apr 2025 Thea Ekren Koren**Aksjonspunkter etter møte 08.04.25 for grp. Ø Glassgaten med tilhørende funksjoner
NRH**

Beslutning/aksjon: Her er de tre aksjonspunktene jeg har notert fra medvirkningsmøtet. De kan svares ut fortløpende i arbeidsloggen i vedlagt lenke, under sak 5 fra Omega, Møter. Hilsen Thea

09 apr 2025 Thea Ekren Koren**Aksjon: Lilja Therese Thomassen Bø frist: 23 apr 2025****Spylefunksjon for barnevogner, rullestoler i inngang for barn**

Beslutning/aksjon: Her er vedlagt bilde av spylefunksjonen som er etablert i Barnesykehuset i Helsinki (Mummi-sykehuset). Det er ønsket at Stab utvikling sjekker driftserfaringer med denne funksjonen, brukes den, blir det mye sprut og klin, hva tenker smittevern om slik vaskefunksjon i inngangspartiet for barn og ungdom til sykehuset.

23 apr. 2025

I medvirkning for renhold, pulje 3.1, var det et viktig prinsipp for renhold at man stopper søle/skitt inn i sykehuset så tidlig som mulig. Barnemiljøet har derfor foreslått denne vognspylefunksjonen. Renhold, ved Kristine Torgersen (fagperson i denne medvirkningsgruppen), og Joachim Hagerup (seksjonsleder OSS EIE, drift og vedlikehold) anbefaler ikke denne løsningen.

Fagmiljøene i barne- og ungdomssenteret (BAR og KAB) ønsker denne løsningen sterkt, for å unngå at søle dras inn i barnesenteret. Stab utvikling, BAR og HSØ-PO har vært på befaring på Children's Hospital (HUS) i Helsinki, hvor de var veldig fornøyde med denne løsningen. Stab utvikling ønsker at det tilrettelegges for fleksibel prosjektering, slik at man kan ta stilling til om den skal installeres på et senere tidspunkt. (Lilja Therese Thomassen Bø)

09 apr 2025 Thea Ekren Koren**Aksjon: Lilja Therese Thomassen Bø frist: 23 apr 2025****Avklare ønske om foldevegg mellom LMS to møterom**

Beslutning/aksjon: Er LMS klar over at de får redusert lydkrav mellom de to møterommene 12.01.003 og 12.01.005 om de ønsker foldevegg mellom rommene. Er dette forenlig med å ivareta funksjonskravene til rommene? Jfr. at de tidligere har vært opptatt og meldt behov for ekstra lydkrav mot glassgaten?

23 apr. 2025

LMS er klar over at de får redusert lydkrav mellom de to møterommene 12.01.003 og 12.01.005. LMS ønsker allikevel at det etableres foldevegg mellom de to møterommene 12.01.003 og 12.01.005, slik at de kan gjøres om til ett stort møterom. (Lilja Therese Thomassen Bø)

09 apr 2025 Thea Ekren Koren**Aksjon: Lilja Therese Thomassen Bø frist: 23 apr 2025****Vaktsentral rom 13.06.001**

Beslutning/aksjon: Kan det gis tilbakemelding på om det skal være noe glassfelt ved døren inn til vaktsentral fra bak-korridor? Krav til dørfunksjon, ringeklokke eller annet fra den indre sonens bakkorridor eller til dørene utenfra og inn til dette felles bak-området der ansatte i resepsjon, vakt/sikkerhet og ID-kort skal ha tilgang?

15 apr. 2025

Det er behov for kameradekning på dørene inn til vaktsentralen, og ITV/TVO i glassgaten mot hovedinngang og mot resepsjonsområdet og vaktsentralen. Det er også behov for et kamera som overvåker innvendig dør/korridor. Det er ikke behov for glass i døra. (Lilja Therese Thomassen Bø)

06**Rom 12.01.003 og 005 Møterom LMS**

Gruppen gir innspill også til de to standardrommene som heter 12.01.003 og 005, møterom LMS. Gruppen ønsker at rommene slås sammen og at de får sillevegg som kan dele de ved behov. Se aksjon gitt i sak 05, jfr. lydkrav.

Det er ønsket at rom 12.01.002 te-kjøkken får ett ekstra kjøleskap.

07 ☐	13.01.018 og 13.01.021 kontor og bibliotek Fornøyd med revidert og presentert ny løsning. Biblioteket har i dag 4,6 stillingshjemler. Det er som regel to personer på dagtid samtidig. God skrankeplassering. Bærbar pc og strekkodeleser er lagt til i utstyrsliste. De ønsker tilgang til kopimaskin, hvor kan den ligge? De ønsker "låneskap" for spillkonsoll til utlån med Strøm og IT-punkt. Alle hyller og bokkasser med unntak av de som ligger til vegg ved heissjaktene er ønsket med hjul, slik at alt inventar er mobilt. De ønsker bord til 8-10 for "gruppe samtaler" Litt skjermet. Kan være delt og settes sammen ved behov.
08 ☐	13.01.049 lager, utstyr bibliotek Se tilbakemelding RFP og utstyrsliste. Dørbredde til lager kan ikke endres til større åpning, bærende konstruksjon som ligger fast.
09 ☐	13.01.050 Ammerom Tegningen har ikke med dør til rommet. Dette skal selvfølgelig inn. Flott at ammerom har kommet på plass
10 ☐	13.06.001 Arbeidsrom - vaktentral Legge inn to arbeidsstasjoner og ett operatørbord (se på løsning Radiumhospitalet). Sonedelt belysning Safe for oppbevaring verdisaker og Drop-safe kniver/narkotika osv. Knaggerrekke Skap Dør må ha Kort og kode mot glassgate Det kan være OK å se ut i gangen mot bakre del, egen aksjon avklarer dette. Manuell dør, ingen automatikk på noen dører i dette området og tilhørende områder i bakkant. Det er mye varmegenererende utstyr i rommet. Faste arbeidsplasser 24/7 for opp til 3 personer. Egen vegg med alle monitorer. Krav til at hele vaktentral mot publikumsområdet/vestibyle blir med sikkerhetskategori 2 (vandalsikkert), gjelder vegger, dører og evt. glassfelt. Det er ikke ønsket store glassfelt, men noe høyt på veggen for å følge døgnrytme er positivt. Obs innsyn, ingen skal kunne se inn i vaktentralen. "Stengeknapp" for å låse ned sykehuset ved hendelser, avklare denne funksjonen videre sammen med OUS.

11 ☐	13.01.002 Lager, kopi IKT funksjon i rommet? Inn med tekniske IKT skap, varmeavgivende utstyr. Det er behov for lagring av diverse utstyr Det ble av ARK presentert forslag til ny løsning i bakkant som inkluderer te-kjøkken, verdiskap for ansatte osv. Omarbeider romstruktur for å utnytte plassen i bakkant godt. Gruppen oppgir at det er ønsket verdi-/veskeskap for ansatte, opp til 30 personer. Da kan alle ha fast skap, uten å måtte tømme det daglig. De er ca. 3 personer på dag, 3 på kveld og 3 på natt, i tillegg de som jobber med trafikk. De oppbevarer ikke noe brann eller eksplosjonsfarlig materiell i hele dette området med resepsjon, vakt, sikkerhet. Det gis innspill til pauserom også: Det ønskes ikke sofa i dette pauserommet, men OK med lenestol. Ønsker rommet avledes for å ivareta denne funksjonen.
12 ☐	13.06.003 Arbeidsstasjon - ID kort Plass til 2 personer ved høy aktivitet som ved inntak av studenter. Ønsker en enkel skrankefunksjon. Gruppen ønsker å åpne rommet mot korrior, fjerne vegg og lage tilkomst området ved døren lenger mot vest. Slik at sikkerheten og rømning kan ivaretas ved døren lenger inn. Sikre rømningsvei, de prosjekterende avklarer med brannrådgiver i prosjektet og utarbeider ny løsning for dette arealet.
13 ☐	13.13.001 Resepsjon Ønsker 20 cm forhøyet/elevet gulv. Bredden mellom søylene i front mot vestibylen blir i møtet oppgitt å være 3,3 meter. Ønsker plass til 2 i skranken front og 1 arbeidsplass bak. Det må maksimalt være 1 meter fra beøkende til resepsjonist. Alle arbeidsplassene må være hev/senk. Hva betyr det med 20 cm ekstra høyde på gulv i resepsjon versus de som henvender seg utenfor, jfr. krav om universell utforming, dette må sjekkes. Flytte glasset i skranke nærmere besøkende? 1,20m hyller som deler rommet mellom skranke og arbeidsplassen bak. Fleksibel luke, slik at åpningen kan justeres i flere posisjoner. "porttelefon" til vaktentral. Når resepsjonene er ubetjent. OBS dagslys, solskjerming og innsyn PC skjermer.
14 ☐	13.13.002 Opphold, utreise Ingen faste arbeidsplasser, "ingen skal jobbe her" Plass for infoskjerm?, men ikke prioriter før kunst. Ønsker at det planlegges for EL/IKT punkter for infoskjermer?
15 ☐	13.13.003 Lager, forflytningshjelpemidler Rommet er OK, ingen kommentarer

16 ☐	Glassgaten ulike soner 80.01.047 Glassgate sittesone bygg M - godt mottatt med ny løsning som er presentert. 80.01.048 Glassgate automater bygg M godt mottatt med ny løsning presentert 80.01.049 Glassgate sitteområde utenfor kafe/kiosk bygg M - godt mottatt med ny løsning som er presentert. 80.01.050 Glassgate oppbevaringsbokser, baggasje - godt mottatt med ny løsning som er presentert. 80.01.052 Glassgate sitteområde langs bygg B og selvinnsjekk bygg M. Godt mottatt med ny løsning som er presentert. KIOSK CAFE: Lager er ivarettatt i bakkant ser veldig bra ut. Frisør: Lager til forbruksvarer må inkluderes i arealet. Kantine: Må skjerme ansattzone og sikre tilgangsstyring til området i glassgaten.
17 ☐	80.02.007 Inngang barn og ungdom - Gjennomgått inngangsparti og det er egen aksjon om vognvask for barnevogner, rullestoler.
18 ☐	Andre punkter fra møtet Pauserom for ansatte på bibliotek og LMS er ikke planlagt og ligger ikke inne med rom. OUS må følge opp denne videre. Det er heller ikke inne pauserom for ansatte i kiosk, kantine og frisørarealer. Benytter disse kantine eller skal det organisatorisk tilrettelegges for andre løsninger. Obs - solskjerming inn i vestibyle, resepsjon, oppholdssoner, er dette utfordring eller ikke med så stor glassfasade mot sør-øst. Avfallsløsning og plassering av dette i alle funksjonsområder ligger til OUS å håndtere. Det er avsatt plass for løsning, men artikler og organisering må inngå i arbeidet som OUS skal jobbe med frem mot innflytting. Gruppen etterspør når kommer involvering av OUS i forbindelse med skiltkonsept? Dette kommer senere og OUS blir involvert, men ikke gjennom denne medvirkningsgruppen. Stellebord på HC toalett i alle publikumsområder.
19 ☐	Eventuelt Det ble avklart at dette var siste møte i medvirkningsserien for denne gruppen. Takk til gruppen for god medvirkning og mange gode råd og innspill for funksjonsområdet som bidrar til godt underlag for de prosjekterende i arbeidet som nå fortsetter med detaljprosjektering av området. PG hadde ikke flere spørsmål til gruppen og takket for bidrag. Det vil fortsatt være avklaringer som skal gjøres videre der OUS er involvert i forbindelse med anskaffelser og entrepriser.

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH

Romfnr	Romnavn
12.01.003	Møte
12.01.005	Møte
13.01.018	Kontor, 1 person
13.01.021	Bibliotek
13.01.049	Lager, utstyr bibliotek
13.01.050	Ammerom
13.06.001	Arbeidsrom
13.06.002	Lager, kopi
13.06.003	Arbeidsstasjon
13.13.001	Resepsjon
13.13.002	Opphold, utreise
13.13.003	Lager, forflytningshjelpemidler
80.01.048	Glassgate, sone
80.01.049	Glassgate, sittesone
80.01.050	Glassgate, sone
80.01.051	Glassgate, sittesone
80.01.052	Glassgate, sittesone
80.01.053	Glassgate, sittesone
80.01.054	Glassgate, sittesone
80.02.007	Inngang
80.06.160	Korridor
80.06.553	Nisje, sitte

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS	
12.01.003 Møte			
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen	

- Det er viktig at skjermene på møterommene ikke er på skilleveggene, da vi må kunne åpne opp til 1 stort møterom.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
092.007.11	AV-system, Møte-, gruppe- og u	1	RIKT				
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=7	1	IARK				
GPZ.001.01	Stol, møte	12	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stableba	5	IARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	RIKT				

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS	
12.01.005 Møte			
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
092.007.11	AV-system, Møte-, gruppe- og undervisningsrom	1	RIKT				
GBA.005.01	Bord, møte d=1000 b=1800 h=700	1	IARK				
GPZ.001.01	Stol, møte	12	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	5	IARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				
OMZ.017	Auracast-sender, intern	1	RIKT				

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS	
13.01.018 Kontor, 1 person			
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	1	ARK				
GBA.005.13	Bord, samtale, rundt Ø600 h=730	1	IARK				
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	1	IARK				
GHA.001.07	Hylleseksjon, kontor d=400 b=800 h=1200	1	IARK				
GPZ.001.04	Stol, besøk u/armlene, stablebar	3	IARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS	
13.01.021 Bibliotek		Innspill fra medvirkningsgruppen	
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)		

Er skranken plassert hensiktsmessig mtp. funksjon/behov?

ARK

Ja

Kan gruppen angi noen ønsker for hvor mange løpemeter

bibliotekshylle/bokhylle de ønsker i biblioteket?

ARK

Så mange hyllemeter som overhodet mulig! Det er viktig at det er hyller hvor høyden kan reguleres etter behov (kvartformat-bøker, tidsskrifthyller etc.) Slike hyller bør kjøpes inn fra en spesialleverandør til bibliotek, som f.eks BS Eurobib.

Kan dere beskrive noe om funksjonskrav for evt. returboks bøker i området.

Plassering osv.

ARK

Returboks må plasseres sammen med stasjon for selvbetjent utlån og må dermed ha tilgang til strøm. Ut fra tegningene som foreligger synes jeg det er vanskelig å angi plassering, dette må jeg diskutere med arkitekten.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
090.002	Nettbrett	10	IKT				
090.023	Spillkonsoll	1	IKT				
FDB.003.04	Skranke ekspedisjon liten	1	ARK				
FSA.100	Bibliotekskap, hyllevegg hovedartikkel	4	ARK				
GBA.006.16	Arbeidsbord hev/senk d=600 b=1400	1	IARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	1	IARK				
HCZ.019	Bokvogn, 135 bøker	5	IARK				
HCZ.020	Bokkasse	10	ARK				
OAZ.008	Spillekonsoll (X-Box, Nintendo, Playstation)	5	HF				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	1	IKT				

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
13.01.049 Lager, utstyr bibliotek		
Tilbake til oversikten		Innspill fra medvirkningsgruppen
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	3	ARK				
GSA.001.01	Skap kassebakke mobil, d=706 b=462 h=1803	4	IARK				

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
13.01.050 Ammerom		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
016.007.01	Flaskevarmer, tåteflaske	1	HF				
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FBA.030.01	Stellebenk nedfellbart baby	1	ARK				
GBA.005.13	Bord, samtale, rundt Ø600 h=730	1	IARK				
GPZ.006.01	Lenestol, ammestol	1	IARK				
NYZ.006	Håndvask, 600 x 500, lang hendel	1	RIV				
NYZ.022	Håndvaskmiljø hovedartikkel	1	ARK				

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
13.06.001 Arbeidsrom		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Er RFP korrekt med antall arb.plasser i rommet, dvs. 4 varige arb.plasser?
Det er behov for et brukerdatarom (BDR-rom) tilknyttet 13.06.001
Arbeidsrom, vaktsentral. Må programmeres og innplasseres.

ARK

IKT

Ja

er det IKT løsning som skal betjene alt som kommer inn i arbeidsstasjon? Er det et dedikert IKT rom og hvor ligger dette rommet?

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
072.022	Samlepakke for verktøy	1	HF	Ikke behov			
072.023	Vogn, verktøy	1	RUT	Ikke behov			
FBA.051	Arbeidsbenk verksted hovedartikkel	2	ARK	Ikke behov			
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	3	ARK				
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	5	IARK	Justert antall - 2stk - Kommentar fra Sikkerhet; Det er vanskelig å si noe om strømuttak da det varierer fra 1 stor skjerm til at det kan være løsninger med 5-8 skjermer.			
GBB.002	Verktøytavle	1	ARK	Ikke behov			
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200	4	IARK	Hva er dette?			
GHA.001.01	Hylleseksjon, kontor, uttrekkbart, d=800 b=400 h=750	5	IARK				
GPZ.001	Stol hovedartikkel	2	IARK	Ikke behov			
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	5	IARK	Kan ikke være kontorstol, må være 24-timers stol. Justert antall. 3.			
GXZ.003	Dispenser, papir løst montert	1	ARK				
GXZ.004	Dispenser, såpe	1	ARK	Ark? Er det planlagt vask?			
GXZ.006	Dispenser, sprit løst montert	1	ARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	5	IKT	Justert antall - 2stk.			
UKZ.030	Pasientsignal - Vaktromsdisplay, på vegg	1	RIKT				
	Trenger dropsafe			1stk			
	Elektronisk nøkkelskap			1stk			
	Vi trenger et vesentlig antall skjermer			6stk			
	Videogvegg for overvåkning av ITV/TVO og tekniske systemer						
	Vi trenger en god IKT-løsning.			Uklart for oss om den er ment for å være lokal. Blir eventuelt et kabinett med behov for spesialtilpasset kjøling eller lokal kjøling i skapet. Avklaring om BDR.			
	Svarapparat porttelefon e.l						
	Betjeningspanel for ITV						
	Stasjon sambandsløsning.						

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
13.06.002 Lager, kopi		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
090.016	Makuleringsmaskin	1	IKT				
FBA.058.03	Arbeidsbenk på bein eller knekter d=600 b=1600	1	ARK				
FHA.002	Hylle vegghengt tre i høyden på skinner, hovedartikkel	1	ARK				
UJZ.403.01.04	MFP - Stor modell	1	IKT				

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
13.06.003 Arbeidsstasjon		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Dette trenger vi på nytt idkortkontor nye Rikshospitalet: - Minimum 3 nettverkspunkt pr.plass - Minimum 6 stikkontakter pr. plass. - 2 skjermer pr. plass - Arbeidsbord hev/senk 160 cm - 2 kontorstoler - 2 vanlige stoler til fotografering - 1 lukkbart skap til oppbevaring Rommet er for lite til 2 arbeidsplasser. Vi vil ha behov for to arbeidsplasser når Ullevål kommer opp. Arbeidsplassene må se mot dør.(Se vedlagt teigning) Er det mulig å flytte vegger både i bredde og lengde? Slik at det blir plass til to arbeidsstasjoner i bredden med minimum 50 cm gangbane mellom. Ca.50 cm i bredde og ca. 75 cm i lengde. På hver arbeidsstasjon vil det være behov for to pc-skjermer og en kortprinter på arbeidsbordene.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FXB.003	Knagg, hovedartikkel	2	ARK				
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	2	IARK				
GGB.011.01	Skjermvegg, arbeidsbord d=30 b=830 h=1200	4	IARK				
GGB.011.02	Skjermvegg, arbeidsbord m/oppslag d=30 b=1400	2	IARK				
GHA.001.01	Hylseksjon, kontor, uttrekkbart, d=800 b=400 h=750	2	IARK				
GPZ.001	Stol hovedartikkel	1	IARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	2	IARK				
ODZ.002	Pakke, PC, standard, 2 skjermer	2	IKT				
	Kamera			Kommentar: Trenger innredning for kamera osv for å ta bilder. Mulig ikke standard pult og standard oppbevaring ikke er adekvat.			
	Ikke standard pult						
	Ikke standard oppbevaring						

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
13.13.001 Resepsjon		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Det er ligger feil antall personer i rommet. Det kan være 4 faste arbeidsplasser i dette rommet. Kan OUS beskrive hvor mange som skal ha fast arbeidsplass der og evt. behovet for midlertidig plasser bak.

ARK

Kommentar fra særmøte: 2 faste plasser og 1midlertidig bak + Ønskelig med god plass foran

OUS beskriver funksjonskrav og gruppeleder og fagkoordinator er orientert om utfordringene med å ha hevet gulv på deler av området, jfr. krav til universell utforming. Det er ønsket at gruppen sier noe om avstand fra arbeidsbord i "skranke-funksjon" og frem til området der besøkende henvender seg. Hvordan ønskes PC skjermer osv. plassert på bord slik at det oppleves for besøkende å bli sett når de henvender seg. Beskriv eller send bilder fra resepsjoner dere har god erfaring med i OUS så dette kan tas med videre i planleggingen.

ARK

Kommentar fra særmøte: 20cm høyere gulv - 80cm bredde på arbeidsbord ved skranke. Gitt at skranke er ca 20-30cm vil gi ca en meter fra respejonist til kunde. - Bredde på resepsjonen ønskes s åbred som mulig. Gjerne fra vegg til vegg. - Glass i den nederste sikkerhetsklassisifsering (tre nivåer) P1A-P5A mot vandalisme. - 4 skap som romdelers og oppbevaring 1,2m høy.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
062.001.08	Avfallsmodul for kildesortering	1	HF				
FDB.003.06	Skranke d=300 b=2600 h=900	1	ARK				
GBA.006.03	Arbeidsbord hev/senk d=800 b=1400	5	IARK				
GHA.001.06	Hylleseksjon, kontor, sjalusidør d=400 b=1000 h=1200	1	IARK				
GPZ.005	Kontorstol, hovedartikkel	5	IARK				
ODZ.100	PC - hovedartikkel	5	IKT				
UJZ.403.04	Standard Etikettskriver 203 dpi	1	IKT				
	Lagring			Det trenger mer lagring og fler hyller. Det er behov for å ha godt med lagringsplass. Ser på å tredoble lagringsplass slik det ligger nå.			

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
13.13.002 Opphold, utreise		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

- Skal det være arbeidsplasser for personale her? Hva type arbeid, hvordan, når?

ARK

• Kirsti Tangen Fosser:Jeg kjenner ikke til at det skal være arbeidsplasser ved utreiseområdet.
- Beskriv funksjonskrav for lading og evt. IKT punkter i området.

PO

• Kirsti Tangen Fosser:Ladning av mobil er svært ønskelig for de som sitter å venter dvs i utreiseområdet
- Skal det være pasientsignal i dette området? Evt hvem skal motta signal om noen i dette området trenger hjelp?

RIIKT

• Kirsti Tangen Fosser:Ikke behov for pasientsignal der.

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
FOA.018.03	Sittemøbel fastmontert d=610 b=1460 h=830 toseter med bord	7	ARK				
FOA.018.05	Sittemøbel fastmontert d=610 b=2280 h=830 treseter med bord	2	ARK				
Ø.001	Utstyrsliste	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
13.13.003 Lager, forflytningshjelpemidler		
Tilbake til oversikten		Innspill fra medvirkningsgruppen
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
031.004.01	Båre, transport og hvile	1	RUT				
035.007	Prekestol	5	HF				
035.009	Rullestol	5	HF				

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
80.01.048 Glassgate, sone		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
Ø.001	Utstyrsliste	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
80.01.049 Glassgate, sittesone		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
Ø.001	Utstyrsliste	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS	
80.01.050 Glassgate, sone			
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
Ø.001	Utstyrsliste	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
80.01.051 Glassgate, sittesone		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
Ø.001	Utstyrsliste	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
80.01.052 Glassgate, sittesone		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
Ø.001	Utstyrsliste	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
80.01.053 Glassgate, sittesone		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
Ø.001	Utstyrsliste	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
80.01.054 Glassgate, sittesone		
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
Ø.001	Utstyrsliste	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS	
80.02.007 Inngang			
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
Ø.001	Utstyrsliste	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS
80.06.160 Korridor		Innspill fra medvirkningsgruppen
Tilbake til oversikten		
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
Ø.001	Utstyrsliste	1					

Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH		Fylles ut av OUS	
80.06.553 Nisje, sitte			
Tilbake til oversikten			
Avklaringer for bygg- og installasjonspåvirkende utstyr	Ansvar (RUT/RIV/RIE/ARK)	Innspill fra medvirkningsgruppen	

Artikkelnr	Artikkel: Navn	Antall	Ansvar	Kommentar til antall og/eller type utstyr	Oppdatering RUT/PG	Endring RFP	Kommentar PO
Ø.001	Utstyrsliste	1					

<i>Møte 3 pulje 3.2 - Ø - Glassgaten med tilhørende funksjoner - NRH</i>		
<i>Romfnr</i>	<i>Romnavn</i>	<i>Rombetegnelse</i>
12.01.003	Møte	
12.01.005	Møte	
13.01.018	Kontor	1 person
13.01.021	Bibliotek	
13.01.049	Lager	utstyr bibliotek
13.01.050	Ammerom	
13.06.001	Arbeidsrom	
13.06.002	Lager	kopi
13.06.003	Arbeidsstasjon	
13.13.001	Resepsjon	
13.13.002	Opphold	utreise
13.13.003	Lager	forflytningshjelpemidler
80.01.048	Glassgate	sone
80.01.049	Glassgate	sittesone
80.01.050	Glassgate	sone
80.01.051	Glassgate	sittesone
80.01.052	Glassgate	sittesone
80.01.053	Glassgate	sittesone
80.01.054	Glassgate	sittesone
80.02.007	Inngang	
80.06.160	Korridor	
80.06.553	Nisje	sitte

